



## EXT. PEINTURE POUR PECHEURS ALKYDE SÉRIE-66

### Description

La peinture extérieure pour pêcheurs est de qualité supérieure qui a été mise au point pour offrir une performance optimale grâce à la combinaison d'une résine et d'une formulation exclusives. La peinture Rust Coat offre une adhérence remarquable, un prix économique et une finition lisse pour une multitude de surfaces.

### Usages recommandés

Utilisation marine (Doris, coques, quais, etc.) - Utilisation au-dessus de la ligne de flottaison. Utilisation verticale uniquement

### Teintes et information de base

66-40\* Blanc  
66-41\* Gris cuirassé  
66-42\* Rouge  
66-44\* Vert

\*Non-teintable. Changements de couleur drastiques ou substrat poreux peuvent nécessiter plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.

### Caractéristiques

Peinture et apprêt en un  
Finition durable  
Excellente adhérence  
Formule alkyde / uréthane fortifié

### Avantages

Excellente protection  
Application lisse et favorise une opacité exceptionnelle  
Idéal pour une utilisation marine au-dessus de la ligne de flottaison  
Performances exceptionnelles à long terme et finition durable

### Conformité réglementaire et approbations

Conforme aux réglementations strictes de COV -  $\leq 450$  g/L (à base 66-40),

### Données techniques

**Milieu de suspension:** Résine alkyde modifiée à l'uréthane – nettoyer avec un diluant de peinture.

**Étendu de lustre :** > 85 (angle de 60°) à base 66-40

**Pouvoir Couvrant:** Environ 40m<sup>2</sup> ou 400pi<sup>2</sup> par gallon sur des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

**Volume de solides\*:** 44% à base 66-40

**Poids de Solides\*:** 61% à base 66-40

\*Poids par 3.64L – 4.5kg y compris le contenant

**Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative**

Au touché – 5 heures  
Délai de reprise – 8 heures  
Durcissement complet – 14+ jours

*Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.*

**Température de surface:**

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)  
Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)  
Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

*L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.*

**Viscosité:** 80-85 Krebs unités @ 25°C

**Point d'inflammabilité:** 46°C

**Dépotoir:** Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

### Formats des contenants:

|       |                |
|-------|----------------|
| 66-40 | 3.64L 1834-778 |
| 66-41 | 3.64L 1834-787 |
| 66-42 | 3.64L 1834-796 |
| 66-44 | 3.64L 1834-812 |

### Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

- La surface doit être propre, délustrée et sèche.
- Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié.
- Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.
- Poncez la surface en bois si le glacis est présent.
- Ne pas appliquer sur du métal galvanisé.
- Non proposé pour une utilisation au sol ou horizontale. Veuillez consulter votre service de peinture local. Attention: glissant lorsqu'il est exposé à l'humidité, à la neige, à la glace, etc.
- Ne pas utiliser sous la ligne de flottaison. Veuillez consulter votre département de peinture local.
- Les temps de séchage et de recouvrement idéaux sont basés sur une température de 70° à 50% humidité relative.
- Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence de la série 66.

**Vieux bois patiné:** Évaluez l'état actuel de la surface du bois. Consultez votre département de peinture locale pour obtenir des recommandations. Remplacez tous les sections de bois incertains. Nettoyez la surface du bois avec WoodRestorer plusieurs fois pour éliminer le bois mort. Nettoyez la surface avec Natura Mildew off. Rincer abondamment avec une laveuse à pression ou un tuyau d'arrosage (500-800 PSI). Une fois sec, poncer la surface, rincer et laisser sécher. Répétez si nécessaire. Appliquez deux couches libérales de la série 66.

- Une ventilation croisée et un échange d'air adéquat aideront à réduire le temps de séchage et à minimiser les odeurs.
- Submergez ou rincez les guenilles imbibées de solvant dans l'eau pour éviter une combustion spontanée.
- Gardez loin des étincelles ou des flammes nues.
- Évitez les conditions fraîches ou humides (rosée) avant et après l'application car cela endommagerait la pellicule de peinture. La finition aura un fini non-uniforme.
- Si vous utilisez plus d'un contenant de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme.
- Mélangez avant et occasionnellement pendant l'utilisation.

**Équipement d'application:** Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un tampon de peinture de haute qualité ou d'un pulvérisateur. Pulvérisateur - Embout de buse de 0,015 à 0,021 pouce selon les recommandations du fabricant. Pinceau - Soie pure. Rouleau – 5mm – 10mm.

**Dilution:** Diluant de peinture- Pas nécessaire mais pas plus de 10% à 12% du volume.