



MILDEW OFF POUR USAGE EXTERIEUR C17-80

Description

Mildew Off extérieure de Natura a été développée pour fonctionner de manière optimale grâce à la combinaison d'une formulation et d'un progrès exclusives. Ce produit est un moyen efficace et sécuritaire qui élimine les traces de moisissure sur des surfaces extérieures non métalliques.

Usages recommandés

Bois, brique, béton, plastique, revêtement on vinyle et la pierre - application vertical et horizontal

Teintes et information de base

N/A

Caractéristiques

Prêt à l'emploi

Enlève la moisissure

Non corrosif pour la peau

La garantie des propriétaires Home

Avantages

Supprime la moisissure

Élimine les matières organiques

Non corrosif, ne contient pas d'eau javel

Conformité règlementaire et approbations

N/A

Données techniques

Milieu de suspension: L'acide oxalique

Étendu de lustre : N/A

Pouvoir Couvrant: 17-20 m² (180-215 pi²) par gallon selon l'âge et la porosité de la surface.

Volume de solides*: N/A

Poids de Solides*: N/A

*Poids par 4L – N/A

Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative

Au touché – N/A

Délai de circulation – N/A

Durcissement complet – N/A

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

pH: 5,0

Couleur: Transparent

Odeur: Inodore

Densité: 1,01

Température de surface:

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: N/A Krebs unités @ 25°C

Point d'inflammabilité: N/A

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

C17-80 4L 1874R401

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-Prêt à l'emploi.

-Ne pas diluer.

-Protégez et couvrez toutes les zones où le Mildew Off entrera en contact, comme le feuillage, le métal et le verre.

-Mouilliez la zone à nettoyer.

-Agiter ou remuer soigneusement avant et occasionnellement durant l'utilisation.

-Ne pas utiliser sur du métal ou du revêtement en métal.

-Appliquez une couche uniforme de la solution et laissez agir pendant 5-10 minutes.

-Ne pas laisser le produit sécher sur la surface. Répétez l'application si nécessaire.

-Frottez une petite section pour évaluer si la moisissure existante se soulève.

-Lorsque la moisissure commence à se soulever, utilisez une brosse à soies durs ou un grattoir. N'utilisez pas une brosse métallique.

-Une probable deuxième application est nécessaire selon la ténacité de la moisissure. Répétez les étapes ci-dessus.

-Rincez soigneusement la surface avec un nettoyeur haute pression (500 psi) ou un tuyau de jardin.

-Rincez la surface adjacente pour éliminer efficacement le résiduel du Mildew Off.

-Laissez la surface sécher jusqu'à ce que la teneur en humidité de la surface du bois soit inférieure à 15%.

-La surface devra être poncée. Ne pas poncer la surface lisse.

-Ne pas mélanger avec d'autres nettoyants (eau javel).

-Essayez un point de test pour évaluer les performances.

-Ne pas appliquer en soleil direct.

-Avec caution sur résine ou matériau composite.

-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence du C17-80. Consultez votre département de peinture local.

Équipement d'application: Appliquez à l'aide d'un pulvérisateur et une brosse.

Dilution: N/A